



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



300, route 230 Est

Généralités

| Date estimée | Date connue | Source de la date | Fonction actuelle | Statut juridique ou assujetti à un PIIA |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| 1861 - 1880 | | Estimé BG | Résidentielle | Aucun |

Éléments relatifs à l'architecture

Éléments relatifs à l'architecture

| Typologie | | Nombre de niveaux | Notes diverses | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|
| Maison traditionnelle québécoise | | 1.5 | | | | |
| Forme de toit | Revêtement de toit prédominant | Revêtement toit secondaire | Lucarne | Lucarne nombre | | |
| A deux versants retroussés | Bardeau d'asphalte | Aucun | A pignon | | 1 | |
| Revêtement mural prédominant | Revêtement mural secondaire | Porte (type de) | Fenêtre | Type et sous-type | | |
| Bardeau d'amiante | Planche unie | Moderne | Moderne | A battants | d'inspiration traditionnelle | |
| | | | Traditionnelle | A battants | à baies latérales | |
| Présence d'un corps secondaire | | | | | | |
| Non | | | | | | |
| Saillie - spécificité | | Ornementation spécifique | | | | |
| Galerie | | Aucune | | | | |
| Fondations | | | | | | |
| Non visible | Balcon | | | | | |

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

| Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain | Bâtiment secondaire d'intérêt | Nombre de bâtiments secondaires |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Aucun | Oui | 2 |

Évaluation

| | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Le Vaucluse | | |
| Valeur d'authenticité | État physique | Valeur de contexte |
| Moyenne | Bon | Supérieure |
| Valeur d'âge | Valeur d'usage | Valeur d'architecture |
| Bonne | Non | Bonne |
| Valeur historique | Valeur de rareté | |
| Non | Non | |

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche unie, ouvertures traditionnelles, équilibre de la fenestration, galerie, balcon

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration du mur gauche.

Valeur patrimoniale: ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



300, route 230 Est



photo 1 IMG_6869-K.jpg



photo 4 IMG_6867-K.jpg



photo 2 IMG_6876-K.jpg



photo 5 IMG_6863-K.jpg



photo 3 IMG_6872-K.jpg



photo 6 IMG_6873-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



300 , route 230 Est



photo 7 IMG_6874-K.jpg



photo 8 IMG_6865-K.jpg



photo 9 IMG_6864-K.jpg