



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



9 , route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1881 - 1900		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison vernaculaire américaine	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Tôle pincée	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A guillotine	à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Cheminée	Retours de corniche	Planches cornières		
Fondations					
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Elément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Excellent
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle pincée, revêtement mural bardeau de bois, composantes décoratives

Eléments à rétablir

Equilibre de la fenestration.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



9, route 132 Est



photo 1 IMG_6700-K.jpg



photo 4 IMG_6695-K.jpg



photo 2 IMG_6692-K.jpg



photo 5 IMG_6690-K.jpg



photo 3 IMG_6698-K.jpg



photo 6 IMG_6691-K.jpg