



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



50, rue Principale

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
	1848	Le Kamouraska à voir.	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Tôle en plaques	Aucun	A pignon		5
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Planche à clin	Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
			Moderne	Coulissantes	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Larmier cintré	
Fondations					
Béton coulé	Cheminée	Jupe de galerie		Décor de porte	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellent	Non	Excellent
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle en plaques, revêtement mural de planche à clin, portes en bois, composantes décoratives, équilibre de la fenestration, galerie

Eléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Maison de Pierre Canac-Marquis, marchand et homme politique. Source Gervais Darisso

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



50, rue Principale



photo 1 IMG_6409-K.jpg



photo 4 IMG_6406-K.jpg



photo 2 IMG_6418-K.jpg



photo 5 IMG_6419-K.jpg



photo 3 IMG_6413-K.jpg



photo 6 IMG_6405-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



50, rue Principale



photo 7 IMG_6415-K.jpg



photo 8 IMG_6417-K.jpg