



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



56, rue Principale

### Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

### Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2	Présence d'une fenêtre moderne asymétrique.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Tôle pincée	Bardeau d'asphalte	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
Présence d'un corps secondaire			Traditionnelle	Soupirail	
Non	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Fondations	Galerie	Aisseliers		Persiennes	
Béton coulé					

### Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

### Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

### Recommandations

#### Eléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle pincée, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration en façade

#### Eléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y appartenant; Remplacer les fenêtres asymétriques, à la fin de leur vie utile, par des fenêtres jumelées; Équilibre de la fenestration du mur gauche.

Valeur patrimoniale:  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

### Notes historiques

### Bibliographie (sources documentaires)

## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



56, rue Principale



photo 1 IMG\_6396-K.jpg



photo 4 IMG\_6402-K.jpg



photo 2 IMG\_6392-K.jpg



photo 5 IMG\_6399-K.jpg



photo 3 IMG\_6394-K.jpg



photo 6 IMG\_6404-K.jpg



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



56, rue Principale



photo 7 IMG\_6403-K.jpg