



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



13, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1790		Gervais Darisse	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de soupiraux modernes.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	Rampante	A pignon	3
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
			Moderne	Fixe	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Portique	Retours de corniche			
Fondations	Entrée de cave				
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Elément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Situé en retrait de la route	Oui	Plus de 5

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellent	Non	Faible
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, composantes décoratives, équilibre de la fenestration

Eléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant. Ajout d'encadrements et planches cornières

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Maison qui a subi de nombreuses transformations dont ses lucarnes au début des années 1950. Elle serait une des plus anciennes de la municipalité.

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



13, route 132 Est



photo 1 IMG_2935-f.jpg



photo 4 IMG_2936-f.jpg



photo 2 IMG_2933-f.jpg



photo 5 IMG_2938-f.jpg



photo 3 IMG_2937-f.jpg



photo 6 IMG_2939-f.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



13, route 132 Est



photo 7 IMG_2941-f.jpg



photo 10 IMG_2944-f.jpg



photo 8 IMG_2942-f.jpg



photo 11 IMG_2945-f.jpg



photo 9 IMG_2943-f.jpg



photo 12 IMG_2946-f.jpg