



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



97, rue Principale

### Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

### Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison cubique	2	Toiture à large débord		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire		
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants
			Traditionnelle	à quatre carreaux
				Soupirail
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Balcon	Aisseliers	Chambranles	
Fondations	Galerie	Planches cornières		
Béton coulé				

### Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Elément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

### Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellent	Moyen	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

### Recommandations

#### Eléments traditionnels à conserver

Ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration, balcon, galerie

#### Eléments à rétablir

Revêtement mural à restaurer.

Valeur patrimoniale:  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

### Notes historiques

### Bibliographie (sources documentaires)

## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



97, rue Principale



photo 1 IMG\_6749-K.jpg



photo 4 IMG\_6755-K.jpg



photo 2 IMG\_6740-K.jpg



photo 5 IMG\_6752-K.jpg



photo 3 IMG\_6742-K.jpg



photo 6 IMG\_6744-K.jpg



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



97, rue Principale



photo 7 IMG\_6745-K.jpg



photo 8 IMG\_6747-K.jpg